a cura di: **Amedeo Nonni - Amedeo84 - 21-01-2015 12:04**

Pronta l'assistenza per la D750

LINK (https://www.nexthardware.com/videographia/news/reflex/870/pronta-lassistenza-per-la-d750.htm)

L'ormai famoso problema dei bagliori anomali della D750 sta per arrivare alla fine, Nikon ha infatti avviato il programma d'assistenza

Nikon ha recentemente riconosciuto il **problema (/videographia/news/nikon-risponde-per-il-problema-della-d750-851/)** dei **bagliori anomali (/videographia/news/problemi-di-gioventu-per-la-nikon-d750-849/)** che, come abbiamo segnalato, è stato riscontrato su un gran numero di esemplari della **D750 (/videographia/news/presentata-la-d750-e-lobiettivo-af-s-nikkor-20mm-f18g-ed-776/)**.

Per **Nikon** la causa è da attribuire al posizionamento dell'**AF** e da alcuni componenti di schermatura della luce, a tal proposito ha aperto una pagina dedicata dove verificare, tramite numero di serie, se la fotocamera rientra tra quelle da ispezionare.

Se il numero di serie è incluso tra quelli che manifestano il problema ma, la fotocamera presenta un punto nero nell'attacco del treppiedi nella parte inferiore del corpo macchina, vuol dire che la verifica è già stata effettuata.

Al link in calce la pagina ufficiale **Nikon** con tutte le indicazioni necessarie per richiedere l'assistenza, qualora fosse necessario.

Questa documento PDF è stato creato dal portale nexthardware.com. Tutti i relativi contenuti sono di esclusiva proprietà di nexthardware.com.
Informazioni legali: https://www.nexthardware.com/info/disclaimer.htm