



Nuovo firmware per la Sony FS5

SONY

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/4k/1132/nuovo-firmware-per-la-sony-fs5.htm>)

Sony ha rilasciato il firmware Ver.1.11 per la FS5, espressamente creato per risolvere il problema dei macro blocchi che degradano i toni sfumati




A inizio anno vi avevamo segnalato il [test \(/videographia/news/problemi-di-codec-per-la-sony-fs5-e-nuovo-firmware-12-1100/\)](/videographia/news/problemi-di-codec-per-la-sony-fs5-e-nuovo-firmware-12-1100/) condotto da **Andrew Reid** di **EOSHD** riguardante i **problemi di codec** della **Sony FS5 (/videographia/news/presentata-la-nuova-sony-fs5-1017/)**.

Dal canto suo **Sony** aveva prontamente comunicato di essere al lavoro per rimediare al fastidioso problema e, a meno di due mesi, la soluzione arriva grazie al nuovo **firmware 1.11** testato per l'occasione da **Camera5D**.

Come potete notare nel video test che vi proponiamo di seguito, il problema di **macro blocking** che degradano i toni sfumati è notevolmente attenuato, non possiamo dire che sia stato eliminato al 100% ma è buono a tal punto da far tirare un sospiro di sollievo ai possessori della **FS5**.

Sicuramente **Sony** non avrà ancora chiuso questo capitolo e probabilmente vedremo ulteriori migliorie con i futuri firmware, tenendo sempre presente il fatto che un codec può essere migliorato fino a quando non si arriva a toccare il limite massimo dell'hardware, per quello bisognerà attendere il nuovo modello.

Al **link in calce** il collegamento alla pagina ufficiale **Sony** dove effettuare il **download** del nuovo firmware **Ver. 1.11** per la **FS5**.



Questo documento PDF è stato creato dal portale [nexthardware.com](https://www.nexthardware.com). Tutti i relativi contenuti sono di esclusiva proprietà di [nexthardware.com](https://www.nexthardware.com).
Informazioni legali: <https://www.nexthardware.com/info/disclaimer.htm>