

Nikon aggiorna il firmware della D500

Nikon

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/reflex/1198/nikon-aggiorna-il-firmware-della-d500.htm>)

Con il nuovo firmware "C" della D500, Nikon ha risolto un problema di errori con alcune card di memoria SD UHS-II



Nikon ha aggiornato il firmware "C" della **D500** ([/videographia/news/presentata-la-nikon-d500-1103/](https://www.nexthardware.com/videographia/news/presentata-la-nikon-d500-1103/)) alla **versione 1.02**, andando a risolvere un problema che poteva causare errori con alcune card di memoria **SD UHS-II**.

La modifica apportata nel dettaglio è la seguente:

- è stato risolto un problema che talvolta causava errori con alcune card di memoria SD UHS-II. Poiché è stato possibile confermare che questi erano errori di lettura derivanti non dalla fotocamera ma dalle stesse card, abbiamo risolto il problema con un espediente che consente di passare

temporaneamente alla modalità UHS-I quando si verifica un errore da parte della card nella modalità UHS-II. La fotocamera passa di nuovo alla modalità UHS-II quando viene spenta e nuovamente accesa o quando il timer di standby si riavvia. Errori di lettura da parte della card potrebbero comunque verificarsi dopo l'aggiornamento, anche se molto di rado.

Al **link in calce** il collegamento alla pagina ufficiale **Nikon** dove effettuare il **download** del firmware "**C**" **ver.1.02** in versione **Windows** e **Mac OS**.