



Sony ammette i problemi su A7 e A7r

SONY

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/mirrorless/615/sony-ammette-i-problemi-su-a7-e-a7r.htm>)

Il problema delle infiltrazioni di luce nell'innesto a baionetta delle A7 e A7r viene riconosciuto ufficialmente dal produttore

Un utente statunitense ha recentemente chiesto a **Sony** delucidazioni riguardanti il problema che affligge la sua (e non solo) **A7r**.

Le fastidiose **infiltrazioni di luce** che in molti hanno riscontrato nelle loro fotocamere vengono per la prima volta riconosciute dal Produttore: **Sony** ha infatti risposto all'utente statunitense che l'ufficio tecnico è al momento alla ricerca di una soluzione e che la comunicherà ai proprietari non appena possibile.

Una soluzione originale, temporanea ed a costo zero arriva invece da **Ferrell McCollough** che ha risolto il problema con un semplice **...elastico per capelli**.



Secondo **Ferrell** l'elastico è la soluzione migliore in quanto poco ingombrante, non appiccicoso e con un grip sufficiente.

Vedendo questa soluzione ci viene da sorridere ma mai come in questo caso il fine giustifica i mezzi, soprattutto considerando il risultato delle prove effettuate prima e dopo il "trattamento".



Si può facilmente notare il netto miglioramento dato dal corretto posizionamento di un comune elastico per capelli.

Nel caso di una ipotetica [Solar \(/videographia/news/una-sony-a7-da-10000-dollari-per-gli-amanti-del-lusso-piu-sfrenato-515/\)](https://videographia/news/una-sony-a7-da-10000-dollari-per-gli-amanti-del-lusso-piu-sfrenato-515/) magari affetta da questo problema (essendo forse basata sulle **Sony A7** e **A7r**), si potrebbe utilizzare un elastico per capelli acquistato da "Bulgari".

Fonte. SonyAlphaRumors.com