

Firmware d'emergenza per la E-P5

OLYMPUS

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/mirrorless/705/firmware-demergenza-per-la-e-p5.htm>)

Olympus rilascia un fix per risolvere un bug introdotto con il firmware 1.4



Olympus ha reso disponibile il firmware versione **1.5** per la [E-P5 \(/videographia/news/olympus-e-p5-look-retro-in-salsa-molto-moderna-426/\)](https://www.nexthardware.com/videographia/news/olympus-e-p5-look-retro-in-salsa-molto-moderna-426/), con questo aggiornamento si risolve il problema riscontrato dopo l'upgrade alla versione **1.4** in cui le informazioni sul display delle modalità shooting (velocità dell'otturatore, apertura e sensibilità ISO) non cambiavano.

Al link in calce la pagina ufficiale per il **download**.