




nexthardware.com

a cura di: Luigi Passante - Rais - 04-02-2016 18:30

Niente più OC sugli Skylake non-K



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/schede-madri/7325/niente-piu-oc-sugli-skylake-non-k.htm>)

La prima conferma ufficiale arriva da parte di ASRock che ha bloccato i nuovi BIOS.



La novità più importante per gli appassionati, nell'ultimo stagnante periodo per quanto riguarda il mercato delle CPU, è stata la "reintroduzione", un po' informale, dell'overclock sulle CPU non-K serie 6000 "Skylake".

Considerata una caratteristica del tutto normale prima del 2011, l'overclock sui processori Intel cosiddetti "normali" è divenuto impossibile a partire dalle prime soluzioni Sandy Bridge, che di fatto, lo impedivano

obbligando gli acquirenti all'acquisto di una CPU con moltiplicatore sbloccato serie K.

Produttori come ASRock, MSI, BIOSTAR e GIGABYTE hanno lavorato molto su questo fronte, ma Intel, in questi giorni, ha deciso improvvisamente di cambiare politica suscitando un enorme disappunto tra coloro che, già da questo gennaio, si erano fiondati sui processori bloccati di Intel con lo scopo di spremere a fondo.

Please read the information below before downloading or updating your BIOS We don't recommend users to update the BIOS if their system is already running normally. ASRock® assumes no responsibility for any damages caused by improper operations of downloading or updating the BIOS. Before you download or update the BIOS, please read (How to Update) below carefully. After updating BIOS, all the settings will be reset to the default. Please update to the latest BIOS with Instant Flash or Internet Flash in the UEFI setup if you are using Windows 10.						
Version	Date	Update BIOS Under	Size	Description	How to Update	Download From
2.40	2/4/2016	Instant Flash	7.69MB	1. Update CPU microcode to 0x76. 2. Remove SKY OC function.		 Asia  Europe  USA  China
2.40	2/4/2016	DOS	7.73MB	1. Update CPU microcode to 0x76. 2. Remove SKY OC function.		 Asia  Europe  USA  China
2.40	2/4/2016	Windows®	8.23MB	1. Update CPU microcode to 0x76. 2. Remove SKY OC function.		 Asia  Europe  USA  China
2.30	2/2/2016	Instant Flash	7.69MB	Improve DRAM compatibility.		 Asia  Europe  USA  China
2.30	2/2/2016	DOS	7.73MB	Improve DRAM compatibility.		 Asia  Europe  USA  China

Anche la pagina [SKY OC \(http://www.asrock.com/news/events/SkyOC/\)](http://www.asrock.com/news/events/SkyOC/) è andata perduta ed il relativo URL è ora reindirizzato alla pagina principale.

Gli utenti già in possesso di soluzioni atte all'overclock delle CPU bloccate saranno quindi costretti all'uso degli ultimi BIOS "beta" con tutte le possibili problematiche del caso o, in alternativa, ricorrere alla restituzione dei componenti recentemente acquistati.

Una bella seccatura, non c'è che dire ...