



nexthardware.com

a cura di: Gian Paolo Collalto - giampa - 17-07-2019 18:30

GIGABYTE risolve il problema della ventola su X570

GIGABYTE™

LINK (<https://www.nexthardware.com/news/schede-madri/8891/gigabyte-risolve-il-problema-della-ventola-su-x570.htm>)

Disponibili i nuovi BIOS con la possibilità di scegliere tre diversi regimi di rotazione.



Se i principali produttori non hanno avuto problemi circa la rumorosità della ventola deputata al raffreddamento del caloroso chipset AMD X570, lo stesso non si può dire per GIGABYTE che, inizialmente, non ha prestato molta attenzione a questo delicato aspetto.

A seguito però dei numerosi feedback ricevuti, GIGABYTE ha fatto ammenda ed ha comunque prontamente risposto predisponendo l'uscita di nuovi BIOS che consentono all'utente di impostare a proprio piacimento tre distinte modalità di funzionamento di detta ventola.

