



nexthardware.com

a cura di: Gian Paolo Collalto - giampa - 24-09-2020 16:00

Arresti anomali e schermate nere per le RTX 3080



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/schede-video/9194/arresti-anomali-e-schermate-nere-per-le-rtx-3080.htm>)

I problemi riguardano sia le versioni custom che le stesse Founders Edition.



↔

Il debutto della GeForce RTX 3080 di NVIDIA è stato↔ [afflitto \(https://wccftch.com/nvidia-apologizes-for-geforce-rtx-3080-launch-day-stock-issues-as-demand-exceeds-expectations/\)](https://wccftch.com/nvidia-apologizes-for-geforce-rtx-3080-launch-day-stock-issues-as-demand-exceeds-expectations/)↔ da una serie di problemi e, secondo gli ultimi rapporti, alcuni dei "fortunati" acquirenti che sono riusciti a ottenere le schede al momento del lancio stanno ora affrontando arresti anomali e schermate nere durante i giochi, come riportato principalmente su [Computerbase \(https://www.computerbase.de/2020-09/nvidia-geforce-rtx-3080-ctd-abstuerze/\)](https://www.computerbase.de/2020-09/nvidia-geforce-rtx-3080-ctd-abstuerze/),↔ [LinusTechTips \(https://linustechtips.com/main/forum/46-troubleshooting/\)](https://linustechtips.com/main/forum/46-troubleshooting/),↔ [OCUK \(https://www.overclockers.co.uk/forums/threads/msi-geforce-rtx-3080-ventus-3x-oc-problems.18899764/\)](https://www.overclockers.co.uk/forums/threads/msi-geforce-rtx-3080-ventus-3x-oc-problems.18899764/)↔ e persino sul [forum di NVIDIA \(https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/geforce-graphics-cards/5/398910/new-rtx-3080-hitching-and-crashing-across-all-titl/\)](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/geforce-graphics-cards/5/398910/new-rtx-3080-hitching-and-crashing-across-all-titl/).

Il problema sembra affliggere sia i modelli custom dei vari produttori AIB che le stesse Founders e si traduce in un blocco sul desktop durante la sessione di gioco, comunemente indicato come CTD, con schermate nere in cui il driver semplicemente smette di funzionare e non c'è ancora una risposta ufficiale

da parte di NVIDIA o dei suoi partner AIB in merito.

Non esiste ancora una soluzione ufficiale ma, come riporta Computerbase, gli utenti che stanno affrontando questo problema possono provare ad abbassare la tensione operativa delle loro GeForce RTX 3080 o le frequenze di 50/100MHz tramite l'utility MSI Afterburner 4.6.3 BETA 2.

In attesa di saperne di più, si consiglia inoltre a coloro che stanno affrontando questi problemi di reinstallare un nuovo set di driver ed assicurarsi che l'opzione "Installazione pulita" sia selezionata.