

Nuovo firmware per la EOS-1D X

Canon

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/reflex/1021/nuovo-firmware-per-la-eos-1d-x.htm>)

Canon ha reso disponibile il firmware ver. 2.0.8 per la reflex EOS-1D X, il quale risolve un problema di messa a fuoco automatica



Canon ha rilasciato il nuovo firmware **ver. 2.0.8** per la **EOS-1D X**, il quale apporta la seguente modifica:

- Risolve un problema che si verifica quando la voce menu [Shutter button half-press/Pulsante di scatto premuto a metà], configurata in [C.Fn5: Operation > Custom Controls Menu/C.Fn5: Funzionamento > Menu controlli personalizzati, è impostata solo sull'avvio della misurazione; in base a quando il pulsante di scatto viene premuto a metà , potrebbe attivare la messa a fuoco automatica.

Al **link in calce** la pagina ufficiale **Canon** per il **download** del nuovo firmware per la **EOS-1D X**.