



nexthardware.com

a cura di: **Amedeo Nonni - Amedeo84 - 21-12-2015 10:38**

Nuovi firmware per le A7rII e A7sII

SONY

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/mirrorless/1095/nuovi-firmware-per-le-a7rii-e-a7sii.htm>)

Con l'ultimo aggiornamento Sony ha risolto il problema di surriscaldamento durante le registrazioni prolungate con la A7rII




Sony ha rilasciato i nuovi **firmware** per le mirrorless **A7rII** ([/videographia/news/presentata-ufficialmente-la-sony-a7rii-957/](https://www.nexthardware.com/videographia/news/presentata-ufficialmente-la-sony-a7rii-957/)) e **A7sII** ([/videographia/news/annunciata-la-sony-a7sii-1016/](https://www.nexthardware.com/videographia/news/annunciata-la-sony-a7sii-1016/)); con questo aggiornamento viene risolto il **problema del surriscaldamento** sulla **A7rII** durante le registrazioni prolungate e vengono apportate le seguenti modifiche:

- Aumentato il tempo di registrazione dei filmati **4K** di circa il 20%(*) quando si utilizza l'impugnatura verticale (VG-C2EM) o quando la modalità **APS-C/Super35mm** è attivata. *Il tempo massimo di ripresa è di **29 minuti** per evitare di classificare il prodotto come videocamera ed avere, di conseguenza, una maggiorazione di circa il 5% delle tasse di importazione.
- Migliorata la correzione dell'aberrazione cromatica.



Ai **link in calce**, le pagine ufficiali **Sony** per procedere al **download** dei nuovi **firmware** per **Windows** e **Mac** mentre, nel video in basso potete vedere un test di registrazione prolungata senza problemi di surriscaldamento realizzato con una **A7rII** aggiornata.



Questo documento PDF è stato creato dal portale [nexthardware.com](https://www.nexthardware.com). Tutti i relativi contenuti sono di esclusiva proprietà di [nexthardware.com](https://www.nexthardware.com).
Informazioni legali: <https://www.nexthardware.com/info/disclaimer.htm>