



Super Talent rilascia nuovo firmware per SSD UltraDrive GX



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/ssd-hard-disk-masterizzatori/1442/super-talent-rilascia-nuovo-firmware-per-ssd-ultradrive-gx.htm>)

Aggiornamento firmware per SSD UltraDrive ME ed LE

Super Talent ha rilasciato il nuovo firmware V1711 per le sue linee di SSD UltraDrive LE,ME, meglio note come UltraDrive GX ed equipaggiate con controller Barefoot Indilinx.

Di seguito il changelog relativo al nuovo firmware 1711:

- Updater runs out of DOS instead of Windows;
- ATA8 ACS2 TRIM support;
- SATA Rx SSC is turn off by default, Now Rx and Tx SSC both off;
- IDENTIFY word 69 bit 14 is cleared (Non deterministic trim);
- IDENTIFY word 60= are changed (User addressable logical sectors for LBA28) FPDMA error return code was not adequate;
- SMART related changes were made (BBM error log was removed);
- SATA error handling code was enhanced;
- Bug Fix: a bug in error handling in Set Multiple mode command;
- Bug Fix: a bug that caused 1.5Gbps diagnostic failure;
- Bug Fix: SMART related bugs were fixed;
- more ICs supported