

a cura di: Gerardo de Eccher - brugola.x - 11-03-2010 14:56

Avviso per la versione 196.75 dei driver!



LINK (https://www.nexthardware.com/news/schede-video/2035/avviso-per-la-versione-19675-dei-driver.htm)

Comunicato stampa da Nvidia

 \leftrightarrow

Avviso per la versione 196.75 dei driver!

Siamo al corrente del fatto che alcuni clienti hanno riscontrato problemi di velocità di ventilazione usando la versione 196.75 WHQL dei driver presente su NVIDIA.com. Sino a che non saremo riusciti a verificare l'effettiva causa scatenante di questo problema, consigliamo agli utenti di non scaricare il driver. Consigliamo di continuare a usare la versione 196.21 WHQL dei driver o di ripristinarla. Abbiamo temporaneamente rimosso dal nostro sito Web la release 196.75 dei driver e stiamo chiedendo ai nostri partner di fare lo stesso.

Comunicato Ufficiale Nvidia

Questa documento PDF è stato creato dal portale nexthardware.com. Tutti i relativi contenuti sono di esdusiva proprietà di nexthardware.com. Informazioni legali: https://www.nexthardware.com/info/disdaimer.htm