



nexthardware.com

a cura di: **Emanuele Chiocchio - MAN - 15-05-2012 09:15**

SIGMA SD1 ed SD1 Merrill, nuovo firmware

SIGMA

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/reflex/255/sigma-sd1-ed-sd1-merrill-nuovo-firmware.htm>)

Aggiornamenti e bug fix per la top di gamma SIGMA

SIGMA introduce l'update al **firmware v.1.06** per i corpi macchina reflex **SD1** e **v.1.01** per la variante **SD1 Merrill**, dedicata ad uno degli inventori del sensore **X3 Foveon, Dick Merrill** appunto.

Benché identiche, le **SD1** ed **SD1 Merrill** hanno versioni firmware differenti, v.1.06 ed 1.01 rispettivamente, indicate ai link in calce.

Tra gli aggiornamenti, oltre ad una migliorata stabilità generale grazie ad una serie di bug fix, si riscontrano:

- maggiore accuratezza del sotto-sistema AF
- miglior controllo dell'unità flash