

Una Blackmagic 2.5K prende fuoco durante l'utilizzo



LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/full-hd/638/una-blackmagic-25k-prende-fuoco-durante-lutilizzo.htm>)

L'episodio ha avuto luogo a Seattle nell'appartamento del produttore Forest Gibson



Quasi sicuramente sarà un caso isolato ma, durante le riprese, una **Blackmagic 2.5K** ha preso fuoco.

E' successo al produttore di Seattle **Forest Gibson** che stava effettuando delle riprese nel suo appartamento in compagnia del suo staff.

Forrest Gibson afferma che nel bel mezzo del lavoro la batteria è esplosa, subito dopo una cortina di fumo nero ha riempito l'appartamento che è stato evacuato per motivi di sicurezza.

Dopo alcuni minuti i componenti dello staff, muniti di stracci umidi per il fumo, sono rientrati all'interno dell'appartamento per recuperare e mettere in salvo altri lavori svolti in precedenza.

Al loro rientro hanno (da bravi cineasti) girato un video per documentare l'accaduto e come si vede, oltre alla **Blackmagic**, anche la memoria **SSD** con tutto il materiale appena girato è andata distrutta.↔



C'è da dire che la videocamera stava funzionando con una batteria esterna (approvata da **Blackmagic design**) prodotta da **Switronix**, la quale ha dichiarato che: *"la batteria era in perfetto stato di funzionamento e il problema sarebbe dipeso da un cortocircuito interno alla videocamera"*.↔

Blackmagic design è stata contattata da **Forest Gibson** a seguito dell'accaduto ma, attualmente, non ha rilasciato dichiarazioni.