



nexthardware.com

a cura di: **Andrea Dell'Amico - betaxp86 - 19-08-2007 00:00**

Nokia: Sostituzione Batterie Difettose



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/pocketpc-smartphone/80/nokia-sostituzione-batterie-difettose.htm>)

Nokia ha lanciato un richiamo per 46 milioni di batterie, che in ricarica possono causare problemi di sicurezza

Anche Nokia non è sfuggita ai problemi con le batterie dei suoi dispositivi. A causa di un errore di produzione è stata così costretta al richiamo di un ampio stock di pezzi.

I modelli interessati sono:

Telefoni Cellulari:

Nokia 1100, Nokia 1100c, Nokia 1101, Nokia 1108, Nokia 1110, Nokia 1112, Nokia 1255, Nokia 1315, Nokia 1600, Nokia 2112, Nokia 2118, Nokia 2255, Nokia 2272, Nokia 2275, Nokia 2300, Nokia 2300c, Nokia 2310, Nokia 2355, Nokia 2600, Nokia 2610, Nokia 2610b, Nokia 2626, Nokia 3100, Nokia 3105, Nokia 3120, Nokia 3125, Nokia 6030, Nokia 6085, Nokia 6086, Nokia 6108, Nokia 6175i, Nokia 6178i, Nokia 6230, Nokia 6230i, Nokia 6270, Nokia 6600, Nokia 6620, Nokia 6630, Nokia 6631, Nokia 6670, Nokia 6680, Nokia 6681, Nokia 6682, Nokia 6820, Nokia 6822, Nokia 7610, Nokia N70, Nokia N71, Nokia N72, Nokia N91, Nokia E50, Nokia E60

Accessori:

Nokia Wireless GPS Module LD-3W

Il modello di batteria incriminato è il Noki a BL-5C, sono interessate le batterie prodotte tra Dicembre 2005 e Novembre 2006.

Se si è in possesso di tale modello, bisogna verificare attraverso il codice identificativo del prodotto, se è tra quelle che richiedono la sostituzione, in tal caso Nokia provvederà gratuitamente a fornire una nuova batteria.

Qui potete trovare ulteriori informazioni e il form per la verifica del codice della batteria

<http://batteryreplacement.nokia.com/.../..> (<http://batteryreplacement.nokia.com/batteryreplacement/it-IT/>)