



nexthardware.com

a cura di: **Amedeo Nonni - Amedeo84 - 23-12-2014 15:35**

Problemi di gioventù per la Nikon D750?


Nikon

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/reflex/849/problemi-di-gioventu-per-la-nikon-d750.htm>)


Un problema di riflesso interno nelle inquadrature con soggetti in controluce sembra affliggere la D750

La **D750 (/videographia/news/presentata-la-d750-e-lobiiettivo-af-s-nikko-r-20mm-f18g-ed-776/)** è in vendita da appena due mesi e, purtroppo per **Nikon**, molti utenti hanno riscontrato un fastidioso problema.

Esso si manifesta mentre vengono inquadrati soggetti in controluce e la sorgente luminosa è appena fuori la parte superiore del frame, in quel caso nell'inquadratura potrebbe comparire un fastidioso riflesso.



A risolvere il problema, con metodi fatti in casa, ci ha pensato un utente polacco che, nel breve filmato che segue, ci mostra come fare per ovviare all'inconveniente.



Non è la prima volta che **Nikon** ha inconvenienti sulle proprie macchine, come non ricordare il fastidioso [problema \(/videographia/news/possibile-class-action-contro-nikon-597/\)](#) di perdita di olio che affliggeva il meccanismo delle [D600 \(/videographia/news/nikon-d600-reflex-full-frame-compatta-da-24mpixel-a-2099-dollari-338/\)](#), riconosciuto ufficialmente da **Nikon** e risolto gratuitamente anche a chi era fuori garanzia.

Ora che questo nuovo grattacapo è abbastanza noto cosa farà **Nikon**? Lo riconoscerà ufficialmente e cercherà di correre ai ripari con modifiche in garanzia o proverà, altamente improbabile, ad immettere il prima possibile un nuovo modello sul mercato come fu per la [D610 \(/videographia/news/nikon-annuncia-la-dslr-d610-da-24-megapixel-505/\)](#)?